




RENOS

	Estabilidad del color frente a altas temperaturas en cambre u otro proceso	 Normal
	Estabilidad del color ante la exposición a rayos UV	 Moderada: colores claros y pasteles Normal: colores oscuros
	Estabilidad del brillo, intensidad del color o relieve de la estampa, en el cambre	 Disminución de relieve de la estampa, en capellada y punteras
	Resistencia al estallido y/o desgarro en el cambre en general	 Materia prima es descarne que tiene menor resistencia que el cuero flor
	Migración del color y/o aceites, a las superficies en contacto	 Alta migración al rozar con otras superficies. Tomar especial precaución en bolsos y carteras Recomendación: usar fijador de polvo, pero disminuirá frisa y variará el tono del artículo
	Deterioro por exposición al agua	 Puede generar aureola y manchas por su terminación afelpada
	Resistencia al roce, rasguño o frote	 Evitar el contacto con piezas afiladas en todo el proceso
	Uniformidad de la pieza en graneado o frisas, en verijas.	 Normal
	Cuidados en el uso de adhesivos	Usar pegamentos en base a agua y no al solvente, para evitar manchas y/o cambios en el color del artículo. Precaución en el uso de puntas duras, forros y contrafuertes.

Revisa más detalles en la **ficha técnica del producto**.