


ANILINAS



Estabilidad del color frente a altas temperaturas en cambre u otro proceso



Normal



Estabilidad del color ante la exposición a rayos UV




Normal



Estabilidad del brillo, intensidad del color o relieve de la estampa, en el cambre



Normal



Resistencia al estallido y/o desgarro en el cambre en general



Normal



Migración del color y/o aceites, a las superficies en contacto



Baja migración



Deterioro por exposición al agua



Puede generar aureola y manchas por su terminación liviana



Resistencia al roce, rasguño o frote



Evitar el contacto con piezas afiladas en todo el proceso



Uniformidad de la pieza en graneado o frisas, en verjas.



Normal



Cuidados en el uso de adhesivos

Usar **pegamentos en base a agua** y no al solvente, para evitar solturas de flor causados por los vapores que genera el solvente.
Precaución en el uso de puntas duras, forros y contrafuertes.